

12.02.2007

Kunta/Kohde VAMPULA / Matkussuo

Karttalehti 211201 x : 6774.849
y : 2423.861
z : 74.590
Aika 12/2004 Suunta 270.00°
Lähtökaltevuus 60.00°

KALTEVUUSTIEDOT

0.00 m 60.00° 45.35 m 60.00°

Alasyvyys Kivilajiseloste
m

-10.40 MAATA (11.70 m suojaputkea)

-27.05 GRANIITTIGNEISSI, punaisenharmaa, keskirakeinen

Raitainen ja rikkonainen rakenne. Vuorotellen tervettä (rapautumatonta) gneissia ja ruosteenpunaisia, rapautuneita rakovyöhykkeitä. OMP 2.712, 25.20 m. Isäntäkivenä gabro.

14.60 RAITAISUUS/REIKÄ 55° = R

-32.20 GABRO, vihreänpunainen, karkearakeinen

Massamainen ja suuntautumaton, syväkivimäinen rakenne. OMP 2.854, 29.80 m, suskis 30.

-40.90 LEUKOGABRO, punaisenharmaa, keskirakeinen

Raitainen, suuntautunut rakenne, joitakin ruosteenpunaisia rakoja, loppuosa 39.00 m alkaen tervettä kiveä. OMP 2.823, 35.00 m. Suskis 600-2500, MAGN-pirote.

34.40 RAITAISUUS/REIKÄ 50° = R

-42.70 GABRO, vihreänharmaa, karkearakeinen

Heikosti suuntautunut.

-45.35 PEGMATIITTIGRANIITTI, punainen, karkearakeinen

Terve, ei rapautunut ja ehjä rakenne. OMP 2.613, 45.20 m.

Reikä R322 loppu 45.35 m