

12.02.2007

Kunta/Kohde VAMPULA / Matkussuo

Karttalehti 211201 x : 6774.499  
y : 2423.430  
z : 71.900  
Aika 12/2004 Suunta 270.00°  
Lähtökaltevuus 80.00°

KALTEVUUSTIEDOT

0.00 m 80.00° 30.15 m 80.00°

Alasyvyys Kivilajiseloste  
m

-8.00 SAVI/SILTTEI, vihreänharmaa, hienorakeinen  
Tasalaatuinen savi.

-13.50 RAPAUTUMAHIEKKA, punertavan harmaa, karkearakeinen  
Ilmeinen saven ja rapautuneen kiviaineksen, pegmatiittigraniitti seos.

-17.40 SARVIVÄLKE-GRANIITTI, vihreänmusta, keskirakeinen  
Voimakkaasti rikkoutunut ja osittain rapautunut pegmatiittigraniitin ja sarvivälkegneissin seoskivi. Sisältää SARV-haarniskapintoja ja ohutta KALS-rakojuonistoa. OMP 2.662, 15.90 m.

-30.15 PEGMATIITTIGRANIITTI, punainen, karkearakeinen  
Voimakkaasti rikkoutunut, ohutta Fe-oksidin vaaleanpunaiseksi värjäämää rakoverkostoa. OMP 2.624, 24.30 m. Loppuosa 27.25 m alkaen ehjempää ja terveempää graniittia.

Reikä R320 loppu 30.15 m